


ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ ВЫСОТОМЕР

ВЫВОД
ДАННЫХ




Питание от зарядного устройства



Ножной переключатель

Данные передаются в Excel; без программного обеспечения (короткое нажатие педали - передача данных, длительное нажатие - сброс до нуля)

Измерительные наконечники (входят в комплект)



- Высокая стабильность, высокая точность, высокая скорость срабатывания (5000 мм/с)
- Светодиодный дисплей высокой яркости
- Плоскостность керамического основания: 1 мкм

Код	Диапазон	Разрешение	Точность (20°C)	Измерительное усилие	Выход	Источник питания
1155-505	0~50мм	0,5 мкм/0,00002" (может переключаться на: 1 мкм/0,00005")	1,5 мкм	0,8~1,2 Н	USB	5B/1A (адаптер или зарядное устройство)
1155-510	0~50мм	0,1 мкм/0,00005" (может переключаться на 1 мкм/0,00005")	1 мкм	0,8~1,2 Н	USB	5B/1A (адаптер или зарядное устройство)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт.
---------------	-------

Точка касания	код 6282
Зарядное устройство	1155-5-POB
Кабели для вывода данных (в т.ч. педаль)	1155-5-FOS