




ВЫВОД ДАННЫХ

ЦИФРОВЫЕ ВЫСОТОМЕРЫ




1157-501

Ед. изм.: мм




1157-501



1157-502

- Функции кнопок: вкл/выкл, установка на ноль, мм/дюйм, микс/мин/микс-мин
- Высокая скорость реакции (5000 мм/с)
- Светодиодный дисплей высокой яркости

Измерительные наконечники (входят в комплект)



Питание от зарядного устройства



Ножной выключатель

Данные передаются в Excel без программного обеспечения (короткое нажатие педали - передача данных, длительное нажатие - сброс до нуля)

Код	Диапазон	Разрешение	Точность (20°C)	Измерительное усилие	Выход	Источник питания	Основание
1157-501	0-50мм	1 мкм/0,00005"	3 мкм	0,8-1,2 Н	USB	5В/1А (адаптер или зарядное устройство)	гранит (плоскостность: 2 мкм)
1157-502	0-50мм	1 мкм/0,00005"	3 мкм	0,8-1,2 Н	USB	5В/1А (адаптер или зарядное устройство)	керамика (плоскостность: 1 мкм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт.
---------------	-------

Точка касания	код 6282
Зарядное устройство раі	1155-5-POB
Кабели для вывода данных (в т.ч. педаль)	1155-5-FOS