














КАБЕЛИ ВЫВОДА ДАННЫХ (ФОРМАТ КЛАВИАТУРЫ)



- Распознается компьютером как устройство HID-клавиатуры, не требует установки драйверов (опционально) и специального программного обеспечения.
- Данные могут быть переданы в форматы Excel, Word, txt и др. Нажмите кнопку передачи данных (распознаются компьютером как данные ввода с клавиатуры) и нажмите ввод, например, 12.34 Z.
- Подходит для любого программного обеспечения, которое может принимать сигнал с клавиатуры
- Дополнительные принадлежности: ножной переключатель (код: 7304-2), usb-хаб (код: 7324-HUB4, 7324-HUB7), удлинители (код: 7325-ADD5, 7325-ADD10).

Код	Описание	Вилка	Подключение к измерительному инструменту	Передача данных
7302-21	Кабель для цифровых штангенциркулей (длина 3 м)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите кнопку передачи на кабеле, можно также нажать кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель ▪ Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз
7302-22	Кабель для цифровых штангенциркулей (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите кнопку передачи на блоке передачи или нажмите ножной переключатель ▪ Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз
7302-30	Кабель для цифровых микрометров (длина 2,5 м)		 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите кнопку «данные» на цифровом микрометре, также можно нажать кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель ▪ Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка на блоке передачи мигает один раз, в то же время сигнальная лампочка на цифровом микрометре
7302-31	Кабель для цифровых микрометров (длина 2,5 м)		 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите кнопку «данные» на цифровом микрометре, также можно нажать кнопку передачи на блоке передачи или нажать ножной переключатель ▪ Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка на блоке передачи мигает один раз, в то же время сигнальная лампочка на цифровом микрометре мигает один раз
7302-50M	Кабель для цифровых индикаторов (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите кнопку передачи на блоке передачи или нажмите ножной переключатель ▪ Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз

Код	Описание	Вилка	Подключение к измерительному инструменту	Передача данных
7302-40M	Кабель для цифровых индикаторов (длина 2,5 м)		 <p>Подходит для цифровых индикаторов серий 2108, 2138, 2139</p>	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку «ДААННЫЕ» на цифровом индикаторе, также можно нажать кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка на блоке передачи мигает один раз, в то же время сигнальная лампочка на цифровом индикаторе мигает один раз <p>Примечание: при длительном нажатии кнопки передачи происходит обнуление цифровых индикаторов</p>
			 <p>Подходит для других цифровых индикаторов</p>	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку передачи на блоке передачи или нажмите ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз <p>Примечание: при длительном нажатии кнопки передачи происходит обнуление цифровых индикаторов</p>
7302-60	Кабель для высокоточных цифровых индикаторов (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку «ДААННЫЕ» на высокоточном цифровом индикаторе, также можно нажать кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз
7302-3350	Кабель для цифровых микрометров (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку «данные» на цифровом микрометре, также можно нажать кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз
7302-1151	Кабель для цифровых штанген-рейсмасов (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз
7302-SPC7	Кабель для цифровых штанген-рейсмасов (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз
7302-SPC3B	Кабель для цифрового угломера (длина 2,5 м)			<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку передачи на блоке передачи или ножной переключатель Данные передаются один раз при нажатии, сигнальная лампочка блока передачи мигает один раз