



# УГЛОВЫЕ МЕРЫ




4002-15



Проверка угла



Установка угла пластины




- Точность:  $\pm 2''$
- Для проверки угломера можно также использовать конусометр, указательную пластину, указательную головку и гониометр для установки угла
- Изготовлен из специальной легированной стали, твердость HRC 64, высокая стабильность, износостойкость и простота комбинирования
- Может комбинироваться под любым углом с интервалом в 6 секунд после комбинирования (6", 12", 18", ...360°)

## Индивидуально

Код	Угол (")	H (мм)
4002-A1 *	1°	11,5
4002-A3 *	3°	14,0
4002-A5 *	5°	16,5
4002-A9 *	9°	22,0
4002-A15 *	15°	30,5
4002-A27 *	27°	48,0
4002-A30 *	30°	53,5
4002-A41 *	41°	75,0
4002-A45 *	45°	84,0
4002-B1 *	1'	10,0
4002-B3 *	3'	10,0
4002-B9 *	5'	10,0
4002-B20 *	9'	10,0
4002-B27 *	20'	10,0
4002-B30 *	27'	10,0
4002-C6 *	6"	10,0
4002-C12 *	12"	10,0
4002-C18 *	18"	10,0
4002-C30 *	30"	10,0
4002-D *	90°/90°/90°/90°	75,0

Сочетание



## Установка

Код	Угол (")	Общее количество
4002-13 *	1°, 3°, 9°, 27°, 41°, 1', 3', 9', 27', 6", 18", 30", 90°/90°/90°/90°	13
4002-15 *	1°, 3°, 5°, 15°, 30°, 45°, 1', 3', 5', 20', 30", 6", 12", 30", 90°/90°/90°/90°	15

\*Поставляется с сертификатом поверки изготовителя.