

СЧЕТНЫЕ ВЕСЫ

ЖК-дисплей с подсветкой

Установка нуля, вычитание массы тары, подсчет, накопление, проверка сигнала тревоги


Сигнал перегрузки

Ед. изм.: кг, г, фунт, тj, hj, фунт-унция



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код | 8101-6 | 8101-15 | 8101-30 |
|------------------------------|---|---|---|
| Максимальное взвешивание, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальное взвешивание, г | 4 | 10 | 20 |
| Разрешение (d), г | 0,20 | 0,5 | 1 |
| Точность (m - нагрузка), г | m ≤ 1 кг: ±1 г 1 кг < m ≤ 4 кг: ±2 г m > 4 кг: ±3 г | m ≤ 2,5 кг: ±2,5 г 2,5 кг < m ≤ 10 кг: ±5 г m > 10 кг: ±7,5 г | m ≤ 5 кг: ±5 г 5 кг < m ≤ 20 кг: ±10 г m > 20 кг: ±15 г |
| Рабочая температура, °C | -10~40 | | |
| Питание | аккумуляторная батарея (6 В/3,2 А/ч), адаптер питания (12 В/500 мА) | | |
| Размеры поддона, мм | 263×204 | | |



8101-30