


ЦИФРОВОЙ УГЛОМЕР

ВЫВОД ДАННЫХ


АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ



2771-360




- Абсолютный ноль, установка нуля при замене батарей не требуется
- Функция кнопок: выбор отображения 0~90°, 0~180° или 0~360°, изменение разрешения, переворот дисплея, удержание данных, обнуление, включение/выключение дополнительного измерения угла
- Батарея CR2032
- Автоматическое отключение питания, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Угольник для установки ноля по заказу
- Дополнительные принадлежности: зажим (код **2372-CLAMP**), подходит для высотомеров **1156**, **1150-300**, **1351**, **1250** и **1151**, кабель для вывода данных (код **7315-2771** стр. 6, **7302-50M** стр. 12)



Угольник (опция)



Зажим для высотомеров (опция)



Угольник (для установки нуля, опция)

Код **2771-S90**

Код	Диапазон	Разрешение	Точность
2771-360	0~360°	1'/0.01°	±5'